## ■ 特点

- 功能齐全的小型预置计数器, DIN 标准面板尺寸(48×48mm)
- 可实现自动复位功能(时间可调节)
- 最高计数速度 1000 次/秒
- 内置 EEPROM 停电记忆可达十年
- DC12V, 30mA 辅助电源输出,可供外接传感器使用
- 可直接与光电开关,接近开关或接点信号等连接
- 符合的标准:Q/WDH02-2003、GB14048.5-2001、IEC60947-5-1: 1997




# ■ 技术参数

电源电压	AC/DC110~240V 或 AC/DC12~24V	重 量	约 0.16Kg
最小信号脉宽	≥20 mS [30 次/秒(低速)]	安装方式	面板式
	≥0.5mS [1000 次/秒(高速)]	开孔尺寸	45×45×mm
	(信号占空比为1:1时)	显示	LED 数字显示
计数范围	0~9999		1. 开机复位(无停电保持)
计数信号输入		后 <i>比</i>	2. 面板按钮复位
1. 触点信号	继电器,行程开关等	复 位	3. 外部端子复位
2. 无触点信号	接近开关、光电开关等		4. 自动复位 0. 3~3 秒可调
触点容量	AC220V 2.5A	停电记忆	≥十年
触点机械寿命	≥1×10 <sup>5</sup> 次	信号输入阻抗	≥4. 7KΩ
触点电寿命	≥1×10 <sup>7</sup> 次	电源输出	DC 12V 50mA 最大(供传感器使用)
信号	CP1: H→L 时计数; CP2:L→H 时计数	工作环境温度	-5∼+40℃
	$L = 0 \sim 2V  H = 4 \sim 30V$	储存温度	-25∼+55℃
功耗	≤3VA	工作环境湿度	35∼85%RH


## ■ 电气特点

绝缘阻抗	100MΩ (DC500V)
耐 压	AC2000V 50/60Hz 1 分钟
抗 干 扰	IEC61000-4 标准, 等级 3
振动	抗振动: 10-55Hz ( 周期 1 分钟) 振幅 0.75mm, X Y Z 各方向 1 小时 误动作: 10-55Hz 周期 1 分钟振幅 0.5mm, X Y Z 各方向 10 分钟
冲 击	抗冲击: 30G X,Y,Z各3次 误动作: 10G X,Y,Z各3次

## ■ 输出模式图




#### ■ 外形尺寸




#### ■ 制式选择

在计数器上有一小门内有 DIP 开关选择工 作模式

	ON	OFF
K1	R制式	N/F 制式
K2	30 次/秒	1000 次/秒
К3	N制式	F制式
K4	无记忆	停电记忆











- 1、安装面板的厚度以 1 ~ 5mm 为最适当.
- 2、连续安装时,请注意并列、纵列及卡扣的方向。
- 3、未使用透明罩时,N=(48n-2.5)<sub>0</sub>+1
- 4、使用透明罩时, N={48n-2.5+(n-1)×3}0+1

#### DHC5J出厂附件: 防尘透明罩、卡扣

## ■ 接线图





### ■ 使用说明

- 1. 先预置好所需的工作制式和数值后使用,在运行中改变设定值无效,必须重新上电或复位才能有效。
- 2. 制式选择开关 K2 为计数速度选择,选择合适的计数速度可使计数器更准确的计数,当输入信号为接点信号或计数速度低于 30 次/秒(脉宽>16.7mS)时,请将开关推至 ON。(信号占空比为 1:1 时能使计数器达到最高速度)
- 3. 接点信号由 6.7 端子输入, 请将功能选择开关 K2 推至 ON,信号应可靠,因触点接触不良或回跳导致多计数时,请在输入端加 1-10UF 电容。
- 4. 如需在计数到达预置后,计数器自动复位,请将 K1 开关推至 ON,复位时调节在计数器面板右下角。
- 5. 端子8为DC12V电压输出,最大电流为30mA,切勿过载。

#### 温州大華儀器儀表有限公司